

DISTRIBUSI / WILAYAH : Wilayah Sumatera Utara
AREA : CABANG RANTAU PRAPAT
RAYON : KOTAPINANG

NO. KODE	PENYEBAB GANGGUAN	JML. PLG PADAM	JAM X JML PELANGGAN PADAM
(a)	(b)	(c)	(d)
1	KELOMPOK DISTRIBUSI	-	-
11	Kelompok Padam Tidak Terencana (Unplanned)	-	-
111	Fasilitas : Gardu Induk	-	-
1111	Sub Fasilitas : Fasilitas 20 kV GI	-	-
11111	MV Cell	0	0,00
11112	Kabel Outgoing s/d Pole Pertama	0	0,00
11113	Kapasitor	0	0,00
11114	Relay Outgoing Feeder	0	0,00
	SUB TOTAL Sub Fasilitas : Fasilitas 20kV GI	0	0,00
	SUB TOTAL Fasilitas Gardu Induk	0	0,00
112	Fasilitas : Penyulang	-	-
1121	Sub Fasilitas : SUTM	-	-
11211	Konduktor	97.169	34.453,43
11212	Tiang	0	0,00
11213	DS / LBS	0	0,00
11214	Recloser / PMCB	12.777	3.875,67
11215	AVR / Kapasitor	0	0,00
11216	CT / PT kWh Meter Exim	0	0,00
11217	CO Branch	0	0,00
11218	Hardware Mounting Assembly	0	0,00
11219	Arrester	0	0,00
	SUB TOTAL Sub Fasilitas : SUTM	109.946	38.329,1
1122	Sub Fasilitas : MVTIC	-	-
11221	Terminasi	0	0,00

JUMLAH GANGGUAN (KALI)	LAMA PADAM (JAM)	KWH TAK TERSALUR
(h)	(i)j	(j)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
-	-	-
-	-	-
4	1,42	6.864
0	0,00	
0	0,00	
2	0,58	891
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
6	2,00	7.755
-	-	-
0	0,00	

11222	Kabel	0	0,00
11223	Jointing	0	0,00
SUB TOTAL Sub Fasilitas : MVTIC		0	0,00
1123	Sub Fasilitas : Kabel Tanah	-	-
11231	Terminasi	0	0,00
11232	Kabel	0	0,00
11233	Jointing	0	0,00
SUB TOTAL Sub Fasilitas : Kabel Tanah		0	0,00
1124	Sub Fasilitas : Kabel Laut	-	-
11241	Terminasi	0	0,00
11242	Kabel	0	0,00
11243	Jointing	0	0,00
SUB TOTAL Sub Fasilitas : Kabel Laut		0	0,00
SUB TOTAL Fasilitas Penyulang		109.946	38.329,1
113	Fasilitas: Gardu Distribusi	-	-
1131	Sub Fasilitas : Gardu Distribusi (Tiang/Outdoor)	-	-
11311	FCO Trafo	0	0,00
11312	Trafo	247	49,30
11313	Kabel Primer/Sekunder	0	0,00
11314	MV Cell	0	0,00
11315	Arrester	0	0,00
SUB TOTAL Sub Fasilitas : Gardu Distribusi (Tiang)		12.979	4.508,83
1132	Sub Fasilitas : Gardu Distribusi (Beton / Indoor)	-	-
11321	MV Cell	0	0,00
11322	Trafo Distribusi	0	0,00
11323	Kabel Primer/Sekunder	0	0,00
SUB TOTAL Sub Fasilitas : Gardu Distribusi (Tembok)		0	0,00
SUB TOTAL Fasilitas Gardu Distribusi		12.979	4.558,13
114	Fasilitas : JTR	-	-
1141	Sub Fasilitas : JTR	-	-
11411	Kabel Primer/Sekunder	5	1,24
11412	Kabel JTR	102	35,99
11413	Tiang TR	1	0,79
11414	PHBTR	15	7,02
SUB TOTAL Sub Fasilitas : JTR		123	45,04
SUB TOTAL Fasilitas JTR		123	45,04
115	Fasilitas : Sambungan Tenaga Listrik dan APP	-	-
1151	Sub Fasilitas : Sambungan Tenaga Listrik TM	-	-
11511	MV Cell	5	0,77
SUB TOTAL Sub Fasilitas : Sambungan Tenaga Listrik TM		5	0,77
1152	Sub Fasilitas : Sambungan Tenaga Listrik TR dan APP	-	-

0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
-	-	-
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
-	-	-
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
6	2	7.755
-	-	-
-	-	-
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
20	13,32	951
-	-	-
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
20	13,32	951
-	-	-
-	-	-
5	1,24	
102	176,57	20
0	0,00	
0	0,00	
107	177,81	20
107	177,81	20
-	-	-
-	-	-
5	0,77	
5	0,77	
-	-	-

	SUB TOTAL Fasilitas Gardu Distribusi	0	0,00
13400	Fasilitas : JTR	0	0,00
	SUB TOTAL Fasilitas JTR	0	0,00
13500	Fasilitas : Sambungan Tenaga Listrik dan APP	0	0,00
	SUB TOTAL Fasilitas Sambungan Tenaga Listrik dan APP	0	0,00
	TOTAL Kelompok Bencana Alam	0	0,00
	TOTAL KELOMPOK DISTRIBUSI	110.347	38.432,85
2	KELOMPOK TRANSMISI	-	-
21000	Kelompok Padam Tidak Terencana (Unplanned)	0	0,00
22000	Kelompok Padam Terencana (Planned)	0	0,00
	TOTAL KELOMPOK TRANSMISI	0	0,00
3	KELOMPOK PEMBANGKIT	-	-
31000	Kelompok Padam Tidak Terencana (Unplanned)	0	0,00
32000	Kelompok Padam Terencana (Planned)	0	0,00
	TOTAL KELOMPOK PEMBANGKIT	0	0,00
	TOTAL KESELURUHAN	110.347	38.432,85

0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
158	202,54	8.728
-	-	-
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
-	-	-
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
158	202,54	8.728